

114 年第三季農業廢棄物再利用業者名單

·藍色字體為本季更新部分

·「*」為農膜及漁網皆收

農膜再利用業者名單

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
1 *	羿威實業有限公司	03- 4314567	桃園市楊梅區永平里新農街二段二○九巷六二弄七一號	PE	需乾淨不含砂土、雜質	塑膠粒	付費處理	需洽談
2 *	寶潔廢棄物清除股份有限公司楊梅廠	03- 4965561	桃園市楊梅區高山里高青路三二巷七號	PE	需乾淨不含砂土、不可有液體(如農藥)	處理後交給他廠製程造粒	付費處理	桃園為主，其他地區需洽談
3	東芳塑膠企業有限公司	03- 4705912	桃園市龍潭區三和里朝鳳路一三八號	PE	需乾淨不含砂土、雜質	塑膠粒	乾淨可免費 理，髒則收費	全臺
4	宏恩塑膠股份有限公司	04- 8966172 #85	彰化縣芳苑鄉工區路三三號	PE	需乾淨不含砂土、雜質	塑膠粒	付費處理	全臺
5	兆浚實業有限公司	04- 7771846	彰化縣鹿港鎮海埔里輔導路三六○巷二十三號	PE(僅 棚 膜)	需乾淨不含砂土、雜質；至少要一台車的量	塑膠原料	自行清運可免 費處理	雲林
6 *	海屏企業有限公司 三廠	06- 2660246	臺南市仁德區保安里開發六路四○號	PE	無混合其他材質	塑膠粒	付費處理	全臺

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
7 *	海屏企業有限公司 二廠	06- 2660247	臺南市仁德區保安里開 發六路三三號	PE	無混合其他材質	塑膠粒	付費處理	全臺
8	高嘉環保科技有限 公司	08- 7397861	屏東縣九如鄉東寧村東 寧路一○五之三號	PE	需乾淨不含砂土、雜質	塑膠原料	無償處理	全臺
9	大智耘實業股份有 限公司	08-796- 6400	屏東縣高樹鄉新南村興 店路六之八號	PE	需乾淨不含砂土、雜質； 收受量依廠內現況存放 空間而定	塑膠粒	付費處理	全臺
10	富邑塑膠有限公司	0963- 183253	桃園市平鎮區東勢里快 速路一段二二六巷三 號、快速路一段二二八 號	PE(棚 / 地 膜)	顏色需為透明；需以實物 評估是否可以收受	塑膠粒	需洽談	需洽談
11 *	亞弘興實業有限公 司	04- 26300302	臺中市龍井區三德里西 濱路三段五三號	PE(棚 / 地 膜)	單一材質；需以實物評估 是否可以收受	粉碎塑膠	需洽談	全臺
12 *	長新能能源股份有 限公司	04- 22250313	臺中市大里區大元里國 中路三巷一七號一樓	PE(棚 / 地 膜)	長度小於 1 公尺，厚度小 於 40 公分	SRF	付費處理	全臺
13 *	冠鴻國際企業有限 公司	04- 26337770	臺中市后里區墩北里月 湖路四八巷三號一樓	PE(棚 / 地 膜)	需以實物評估是否可以 收受；需乾淨不含砂土、 雜質，並事先按照材質分 類	塑膠粒原料	需洽談	全臺
14	巨福科技有限公司	0939-	高雄市岡山區新樂街一	PE(棚膜)	需以實物評估是否可以	塑膠粒	付費處理	全臺

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
*	岡山一廠	393888	九三號		收受			
15	林鎔環保科技有限公司	07-6521786	高雄市大寮區義和里鳳屏二路三八一之二號	PE(棚/地膜)	單一材質；需以實物評估是否可以收受	塑膠製品原料、粉碎塑膠	付費處理	全臺
16	* 天辰環保有限公司	07-6527070	高雄市大寮區興業路二五號	PE(棚/地膜)	單一材質	塑膠粒	付費處理	嘉義以南
17	* 聚祥順企業有限公司	07-7881196	高雄市大寮區上寮里河堤路二段三五八號	PE(棚/地膜)	需包裝(太空包包裝)	塑膠粉碎料	付費處理	全臺
18	* 和緯綠能科技股份有限公司	07-7870879	高雄市大寮區潮寮里田單四街二八號	PE(棚膜)	需乾淨不含砂土、雜質	再生油品、再生碳	付費處理	全臺
19	* 連泰紙業股份有限公司	037-563257	苗栗縣造橋鄉朝陽村朝陽路一○七號	PE(棚/地膜)	需乾淨不含砂土、雜質；需以實物評估是否可以收受	SRF	付費處理	需洽談
20	* 炫發企業有限公司	037-542918	苗栗縣造橋鄉錦水村錦水三四二號	PE(棚/地膜)	以實物評估是否可以收受	SRF、塑膠粒原料	付費處理	需洽談，中部居多
21	* 富聯塑膠股份有限公司台南廠	06-5794333	臺南市官田區渡拔里拔子林八三之四四號B區	PE(棚膜/地膜)	以實物評估是否可以收受	塑膠粒	付費處理	全臺
22	萬誠塑膠企業有限公司	0930-542362	桃園市中壢區永福里中園路二段四六巷一二八號一樓	PE(棚膜/地膜)	無	其他工業用塑膠製品	收購處理	北部皆有可能
23	旭洋實業有限公司	04-	臺中市龍井區龍津里蚵	PE(棚膜)	需以實物評估是否可以	塑膠粒	收購處理	全臺

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
		26308598	寮路二五一巷三〇八號		收受			
24 *	順騰塑膠有限公司	07- 6228958 04- 24969062	高雄市岡山區竹尾里新 庄路一一之一號	PE(棚 / 地 膜)	單一材質；需乾淨不含砂 土、雜質	塑膠片	付費處理	全臺
25	長祥環保有限公司	03- 4970164	桃園市觀音區樹林里工 業九路三三號	PE(棚 / 地 膜)	<p>需以實物評估是否可以 收受</p> <p>1.符合環境部公告定義之 R-0201 廢塑膠</p> <p>2.水份不高於 25%、氯含 量不高於 0.5%、硫 45 含 量不高於 1%、灰份不高 於 5%、熱值不低於 3,589Kcal/kg</p> <p>3.不得含有金屬及不可燃 物質，須提供 TCLP 檢 測合格報告</p> <p>4.不得殘留化學溶劑或 VOC</p> <p>5.不同材質需分開包裝，</p>	SRF	付費處理	全臺，主力 桃園

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
					進廠方式以打成磚或太 空袋裝			
26 *	和興環保科技有限 公司	08- 7708267	屏東縣內埔鄉龍泉村金 陵路一四九之一號	PE	需以實物評估是否可以 收受	塑膠片	付費處理	高雄、屏東 為主
27	佳力定股份有限公 司三義廠	037- 879456	苗栗縣三義鄉西湖村伯 公坑四○之一二號	PE	需以實物評估是否可以 收受	SRF	收購處理	全臺
28 *	台灣水泥股份有限 公司蘇澳廠	03- 9962511 #281	宜蘭縣蘇澳鎮長安里永 昌路四六號	PE(棚 / 地 膜)	需先經過水泥窯測試，測 試通過後才可收受	輔助燃料	付費處理	全臺
29 *	青松環保清除有限 公司	04- 8536807	彰化縣大村鄉村上村中 山路二段一三九之九號	PE(棚 / 地 膜)	1.需乾淨不含砂土、雜質， 不收 PVC 2.符合廢塑膠批次原料之 檢測標準才可收受	SRF	付費處理	全臺
30	萬積科技股份有限 公司	03- 4389697	桃園市觀音區工業一路 三號	PE(棚 / 地 膜)	塑膠內不含法規認定有 害事業廢棄物及醫療用 廢塑膠及其他非塑膠物 質應於 10%以下	塑膠製品原 料、片	付費處理	全臺
31	栗星環保股份有限 公司	037- 378668	苗栗縣三灣鄉銅鏡村坡 頭背六之二號	PE(棚 / 地 膜)	需乾淨不含砂土、雜質	塑膠片	收購處理	全臺

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
32	元邑世界資源股份有限公司鳳屏廠	07-6527012	高雄市燕巢區鳳雄里鳳旗路三五六號	PE(棚/地膜)	需以實物評估是否可以收受	再生粒料	收購/付費處理	高、屏地區
33	聚量應用材料股份有限公司	04-24523576	臺中市神岡區岸裡里大富路一六號	PE(棚/地膜)	需前處理	塑膠粒	收購處理	台中
34	中欣環保有限公司	06-2709600	臺南市仁德區一甲里太乙路一五號	PE(棚/地膜)	單一材質；需以實物評估是否可以收受	塑膠粒	視情況	南部
35	永茂環科股份有限公司	03-4882981	桃園市楊梅區瑞原里民富路一段七九六巷一〇〇號(一樓)	PE(棚/地膜)	單一材質；需以實物評估是否可以收受；處理時不易揚塵 需以實物評估是否可以收受	SRF	付費處理	全臺
36	葆力華國際貿易有限公司	05-5575303	雲林縣斗六市榴南里斗工十六路三號	PE(棚/地膜)	需乾淨不含砂土、雜質	塑膠粒	收購處理	雲林、台中、彰化、嘉義、台南
37	達偉企業有限公司	05-3453333	嘉義縣東石鄉西崙村栗子崙五五九號、五五九之一號、五五九之一〇號	PE、PP(棚/地膜)	單一材質	塑膠粒	已清洗過為無收處理費用 未清洗會收處理費用，費用依據農膜的髒亂程度估價	全臺

項 次	公司名稱	電話	地址	收受材質	允收標準	再利用產品	收購或付費處 理	回收地區
38 *	卡司通開發股份有限公司台中廠	04-26394758	臺中市梧棲區草湳里臨港路三段二〇〇號	PE(棚/地膜)	需乾淨不含砂土、雜質 需以實物評估是否可以收受	塑膠碎片	付費處理	中部
39	七海工業股份有限公司	04-26811311	臺中市大甲區日南里幼獅路三號	PE、PP(棚/地膜)	需乾淨不含砂土、雜質 需以實物評估是否可以收受	塑膠粒	付費處理	全臺
40 *	千川科技有限公司	07-7902993	高雄市大寮區江山路九六之五六號	PE、PP(棚/地膜)	需乾淨不含砂土、雜質 需以實物評估是否可以收受	塑膠碎片	付費處理	依照數量決定

資料更新日期：114.11.03